



## AVRÅDAN FRÅN BAD PÅ PLAGEN-BELLEVUE I HANGÖ

Avloppsvatten har letts ut i havet på eftermiddagen-kvällen den 23.5.2018 några hundra meter från badstranden Plagen-Bellevue i Hangö. Orsaken till förfarandet var ett söndrigt rör vid en pumpstation. Problemet har åtgärdats. Då vädret har varit varmt, trots att det inte ännu är badsäsong, tas prov av badvattnet idag för att kontrollera dess kvalitet. Preliminära resultat väntas till fredagen och lördagen. Tills resultat från proven har erhållits råder avrådan från bad på stranden. Information om detta kommer att sättas upp på stranden. Det uppskattas inte förekomma stor risk för badare, men besökare uppmanas se till att t.ex. barn inte sväljer vattnet. Det rekommenderas också att man är noggrann med handhygien och duschar efter simningen.

Ytterligare information ges när laboratorieresultaten färdigställts.

## UIMISTA EI SUOSITELLA PLAGEN-BELLEVUEN RANNALLA HANGOSSA

Pumppaamon putkirikon vuoksi johdettiin jäteveettä 23.5.2018 iltapäivän-illan aikana mereen muutaman sadan metrin päähän Plagen-Bellevuen uimarannasta. Putkirikko on korjattu. Ilman ollessa lämmin, vaikka uimakausi ei olekaan vielä alkanut, otetaan uimaveden laadun varmistamiseksi näytteitä tämän päivän aikana. Alustavia tuloksia odotetaan perjantaiksi ja lauantaiksi. Kunnes tuloksia saadaan, ei uimista rannalla suositella. Asiasta laitetaan tietoa rannalle. Uimareille ei ole arvoitu koituvan suurta riskiä, mutta kävijöitä kehoitetaan varmistamaan, että esim. lapset eivät niele vettä. Myös huolellisuus käsihygienian suhteen ja suihkussa käyminen uimisen jälkeen on suositeltavaa

Lisätietoja annetaan laboratoriotulosten valmistuttua.